



Marquage de qualité CLEA

Liste des vérifications pour les capteurs solaires thermiques (v1.1 du 02/10/2018)

<http://www.edibatec.org/consultation/dictionnaire/Attributs/GenieClimatique/B067.htm>

Pour pouvoir bénéficier du marquage de qualité CLEA, les caractéristiques suivantes doivent être renseignées :

Nom du champ	Code	Critères
Origine des données	B067BBX	
Surface d'entrée A	B067BAV	
Statut du rendement optique	B067BCB	
Rendement optique	B067BBC	Si statut=certifié
Type de capteur	B067BBW	Si statut=par défaut
Coefficient a1	B067BCC	
Coefficient a2	B067BCD	

